

Motor geht während der Fahrt aus.

Beitrag von „Leo1537“ vom 9. September 2020 um 08:32

[Zitat von Sierrakiller](#)

Hi Leo

Die Fehlercodes wären hilfreich. Am besten die aus einem VCDS. Dann kann man danach auch die weiteren Schritte planen.

Gruss

Hi Martin,

Gestern ist es erledigt. 2. injector ausgetauscht.

Fehlercode

P0401

P0265

.....

Danke euch für die Unterstützung und Teilnahme...

gruss