

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „adamadamo“ vom 10. September 2020 um 17:32

[Zitat von micha912](#)

- hinten am Achsantrieb 30Nm + 90°
- an Gelenkscheibe 75Nm
- Halter Mittellager 60Nm
- Mittellager 20Nm

die Vielzahnschrauben hinten am Differenzial echt nur mit - 30Nm + 90°?