

# **Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P**

**Beitrag von „JSFK“ vom 13. September 2020 um 08:42**

Moin guck mal ob der schonmal eine neue Scheibe bekommen hat.

Dann würde ich sagen wurde die Plastikverkleidung beim Einbau beschädigt und ist gebrochen.

Die Scheibe lässt sich ganz einfach prüfen. Bei einer neuen Scheibe ist entweder kein VW Emblem mehr da oder das Scheibenherstelldatum passt nicht zum Bj. des Fahrzeug.