

Abs Fehler, Stromkreis Fehler G47 Raddrezahl vorne Links

Beitrag von „Chris1987“ vom 13. September 2020 um 20:52

Guten Abend,

Ich habe da mal ein Problem,

Mein Touareg 7L6 V6 Bj 2007 hat den ABS Fehler Stromkreis Fehler vorne Rechts. Genauen fehlercod habe ich Grade nicht.

Ich habe schon den Sensor Getauscht 2 neue, das Radlager mit dem ABS Ring und die Kabel vom Sensor zum ABS Steuergerät geprüfte alles iO. 🤔

Er zeigt aber immer noch den Fehler an und lässt sich nicht löschen.

Hatte jemand schon mal diesen Fehler oder hat Ideen?

Ich werde mir jetzt noch einmal den original Sensor besorgen und schauen was er damit macht und hoffe das der Fehler dann weg ist.:cursing:

Evtl habt ihr ja aber noch andere Ideen für mich.

Mit freundlichen Gruß

Christian