

Fehler: P3348 Ansteuerung Abgasturbolader- Steuereinheit

Beitrag von „adamadamo“ vom 14. September 2020 um 23:35

Sicherung und Kabel habe ich überprüft und konnte optisch keinen Fehler erkennen, ziehe ich das Kabel von der Steuerung abnehme blinkt die Glühkontrolllampe. Daher gehe ich davon aus, dass das Kabel ok ist.