

Abs Fehler, Stromkreis Fehler G47 Raddrezahl vorne Links

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 15. September 2020 um 22:42

Hi Chris

Ich spiel dann mal Tippse:

mechanischer Fehler

unplausibles Signal

Signal ausserhalb der Toleranz

Symptome: MIL an

mögliche Ursachen:

Verkabelung und/oder Stecker defekt

Drehzahlfühler defekt

Sensorring defekt/verschmutzt

Radlagerspiel zu gross

Hydraulikeinheit defekt

Mögliche Lösungen:

Verkabelung und/oder Stecker prüfen/instandsetzen

Drehzahlfühler überprüfen/ersetzen

Messwerte auf Plausibilität prüfen

Einbaulage prüfen

Sensorring überprüfen/ersetzen

Radlager prüfen/ersetzen

Hydraulikeinheit prüfen/ersetzen.

Viel Erfolg damit.

LG