

Abs Fehler, Stromkreis Fehler G47 Raddrezahl vorne Links

Beitrag von „micha912“ vom 16. September 2020 um 16:55

Hi Chris, Du schreibst eingangs, er hat den Fehler vorn rechts und Du hast den Sensor auch schon getauscht - im Fehlerscan steht aber VORN LINKS. Schreibfehler oder falschen Sensor getauscht? 🤔

Ansonsten schließe ich mich Martin an:

Mögliche Ursachen

- Unterbrechung in der Verkabelung vom / zum ABS-Raddrehzahlsensor vorne links (G47)
- ABS-Raddrehzahlsensor vorne links (G47) defekt
- Steuergerät für Bremselektronik (J104) defekt

Mögliche Lösungen

- Verkabelung vom / zum ABS-Raddrehzahlsensor vorne links prüfen / reparieren (G47)
- ABS-Raddrehzahlsensor vorne links prüfen / ersetzen (G47)
- Steuergerät für Bremselektronik prüfen / ersetzen (J104)

Steuergerät würde ich mal hinten an stellen, das würde bestimmt - könnte ich mir vorstellen - die anderen Sensoren auch sporadisch melden. Hast Du die Fehler immer nach dem Scan gelöscht oder bist Du direkt ins Steuergerät gegangen, um zu löschen? Ich hab schon mehrfach bei mir erlebt, das ersteres nicht immer funktioniert, erst wenn man den Fehler direkt im entsprechenden STG löscht, hat es funktioniert.

Micha