

# Abs Fehler, Stromkreis Fehler G47 Raddrezahl vorne Links

**Beitrag von „Chris1987“ vom 17. September 2020 um 20:06**

Guten Abend,

es war ein Schreibfehler zu Anfang.

- Ich hatte den ABS - Sensor 2 Mal erneuert gehabt vorne Links, dass erste mal Myele, Dass 2. mal ATE Fehler immer noch da.

- Kabel hatte ich auch durchgemessen vom Sensor zum Steuergerät J104 auch alles iO.

- Dann habe ich das Radlager vorne Links getauscht wegen dem ABS Ring im Radlager Fehler immer noch da.

Nun hatte ich ja wirklich die Schnauze voll hatte mir gedacht ok versuchst du es noch mal mit dem Originalen VW ABS - Sensor.

Gesagt getan den Sensor eingebaut Fehler lies sich ohne weiteres mit VCDS Löschen und seit dem Fahre ich ohne ABS Fehler.

Also heißt es der Touareg kann keinen Zubehör ABS -Sensor verarbeiten.

Gruß

Christian