

# **Fehler: P3348 Ansteuerung Abgasturbolader- Steuereinheit**

**Beitrag von „adamadamo“ vom 20. September 2020 um 11:23**

Update

Die linke Seite ist endlich frei jetzt hängt er nur noch am rechten Rohr. Das ist irgendwie, im unteren Bereich, von der Seite rein geschoben. Auch mit dicken Schraubendreher bekomme ich es nicht weit genug raus.....