

# **Fehler: P3348 Ansteuerung Abgasturbolader- Steuereinheit**

**Beitrag von „adamadamo“ vom 20. September 2020 um 14:27**

So endlich ist der Turbo raus. Entgegen der Anleitung bei Erwin müsste die Schraube an der unteren Konsole komplett raus.

Die Verstellung sitzt leider fest die Welle bewegt sich max. 1mm daher....

Hat schon jemand den Turbo mal geöffnet um an die Verstellung zu kommen? Grob gesehen wir das mit den 3 Platten a 2 Schrauben fixiert.