

P2011 trotz neues Saugrohrteils

Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 23. September 2020 um 16:19

Du hast die Drossel Klappe gewechselt ?

Villeicht liegt es auch an dem Stromkreislauf das er nicht Richtig läuft, es kann auch sein das dein AGR dicht ist. 🤔