

# **P2011 trotz neues Saugrohrteils**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 23. September 2020 um 16:49**

Hi Basti

Es kann auch sein, dass die Stellmotoren einen weg haben. Und dann nützen die neuen Klappen nichts. Das ist jetzt aber nur ein "wild guess".

Hast Du noch nen anderen Fehlercode? Unter P2011 finde ich nix.

Lass von Dir hören.