

P2011 trotz neues Saugrohrteils

Beitrag von „micha912“ vom 28. September 2020 um 17:20

Dann löscht doch den Fehler erst mal, um das auszuschließen. Hängt an den Klappen ein Poti oder was meldet den Fehler? Ggf. muss da auch ne Grundeinstellung durchgeführt werden nach der Reparatur? Nur so ein Ansatz....