

Fehler: P3348 Ansteuerung Abgasturbolader- Steuereinheit

Beitrag von „tr4c3rt“ vom 8. Oktober 2020 um 06:32

Finger weg von generalüberholten vtg Ladern.

Die Lader, die eine Flowbench im Rahmen der Überholung gesehen haben liegen preislich schon sehr nah an Honeywell remanufactured Ladern.

(ca 900 Euro, ein neuer original Garrett Lader liegt bei etwa 1200)