

Knistern Mittelkonsole / Lufteinlässe

Beitrag von „coala“ vom 9. Oktober 2020 um 10:40

[Zitat von AndreS](#)

[...] seitdem die Temperaturen gefühlt kühler werden, stelle ich vermehrt bei mir auf unebener Fahrbahn ein Knistern im Bereich der Mittelkonsole / mittige Luftauslässe fest [...]

Servus André,

das hat mein Exemplar leider auch, insbesondere beim Bremsen und engen Kurven, allerdings eher bei warmen Temperaturen. Eines der beiden Testfahrzeuge, die ich letzten Mittwoch und Donnerstag gefahren bin, war auch betroffen, wenn auch leiser. Aber der hatte noch keine 2.000 km runter und meiner "schon" gut 16.000. Das andere Testfahrzeug war hingegen unauffällig. Uli ("juma") berichtet bei seinem Fahrzeug zwischenzeitlich von ähnlichen Geräuschen wie du.

Scheint also nicht gerade nach einem seltenen Phänomen zu riechen 🤔. Die Frage ist halt nur, bringt es Besserung wenn man den Freundlichen ran lässt, oder knarzt danach dann was anderes... Aber schön und einem Fahrzeug dieser Preisklasse angemessen ist das wahrlich nicht.

Grüße

Robert