

Super

Beitrag von „alex“ vom 15. Februar 2004 um 14:42

BEI MEINEM V10 WURDEN PER SOFTWARE-UPDATE IN DER LETZTEN WOCHEN FOLGENDE MÄNGEL BEHOBEN.

- TELEFON BUCH IST NUN SICHTBAR UND VOLL FUNKTIONSFÄHIG
- BEI LANGSAMER KURVENFAHRT UND VOLLEM LENKRADEINSCHLAG KEIN RUPFEN DER VORDERRÄDER MEHR
- STÄNDIGE AIRBAG-WARNUNG BEHOBEN
- DISPLAY FÜR STANDHEIZUNG/KOMPASS IST NICHT MEHR STÄNDIG BELEUCHTET

DURCHSCHNITTSVERBRAUCH NACH 29700 KM.
13,8 LITER(DAVON 18000 KM MIT WINTERREIFEN)