

# Knistern Mittelkonsole / Lufteinlässe

Beitrag von „siemai“ vom 11. Oktober 2020 um 18:07

Ein solches Knarzen aus dem Bereich Mittelkonsole/Armaturenbrett hat unserer auch immer wieder mal.

Oft verschwindet es, wenn ich mit dem Daumen auf die untere Ecke des Displays drücke, dort wo beide Displays aneinander stossen. Sozusagen Knarzen mit Gegenknarzen bekämpfen 😄

Nicht schön, aber die Erfahrung hat gelehrt, dass das Reklamieren solcher Geräusche beim 😊 im günstigsten Fall erfolglos ist.