

# **Start Stopp / Lüfternachlauf / verbrannter Geruch**

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 12. Oktober 2020 um 09:19**

Hallo,

typische Merkmale einer laufenden Generation sind eventuell leicht erhöhte Drehzahlen im Stand (Leerlauf) und eine deaktivierte Start/Stop Funktion.

Auch das Nachlaufen des Lüfters weist darauf hin.

In manchen Betriebsanleitungen steht, dass Du auch 30 Min. oder eine halbe Stunde mit warmem Motor durch die Gegend fahren kannst und dann ist die Sache beendet.

Das Ende erkennst Du dann auch, da die Start/Stop Funktion wieder einsetzt.

Ich habe den CR nicht mehr so im Kopf.

Evtl. kannst Du am Infotainment abfragen warum die Start/Stop Funktion unterbrochen ist.

Beim Discover Pro sollte zumindest ein Fenster eingeblendet werden, in dem Du den Grund abfragen kannst.

Gruß

Hannes