

# Lüfter zieht Batterie leer

Beitrag von „Woife2013“ vom 13. Oktober 2020 um 11:21

Hallo,

es könnte tatsächlich dieser Zuheizer sein, zumindest kommt das Geräusch wie beschrieben aus der Gegend. Ich konnte jetzt innen keinen Luftzug spüren, vll bin ich auch nicht sensibel genug 😊

Da fällt mir ein dass im letzten Winter mal etwas Rauch aus der Gegend kam und es öfter mal nach angekorkeltem Gummi gerochen hat. Da das aber wieder verschwand und die Funktion nicht eingeschränkt war habe ich es nicht weiter verfolgt. Wahrscheinlich ist da irgendwas abgeraucht und ist jetzt endgültig im Eimer. Lässt sich der Zuheizer selber tauschen oder muss ich dazu das halbe Auto zerlegen?

Vielen Dank für euren Input