

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

**Beitrag von „Hugo13“ vom 17. Oktober 2020 um 17:11**

Hallo,

ich habe die alten Posts in diesem Thread gelesen aber hätte trotzdem gerne nochmal die Bestätigung das ich alles richtig verstanden habe.

Fahrzeug ist ein Touareg 7L (0603/AGQ) mit einer Ladeschale in der Mittelkonsole. Verbaut ist aktuell ein 3C8035730 welches nicht mit modernen Handys kompatibel ist.

Es gibt Tasten am Lenkrad und eine bunte MFA (siehe Bild).

Das 3C8035730 sollte einfach durch ein gebrauchtes 3C8035730D/E ersetzt werden können ohne irgendwelche Codierungen vornehmen zu müssen oder?

Dankeschön 😊