

Webasto Vorwahuhr 1533 ohne Funktion.

Beitrag von „Keilerdackel“ vom 18. Oktober 2020 um 21:27

Guten Abend,

In meinem Touareg 2008 3,0 TDI ist eine Vorwahuhr 1533 verbaut, zusätzlich habe ich noch eine Fernbedienung für die Standheizung.

Mir ist heute aufgefallen, dass die Vorwahuhr völlig ohne Funktion ist. D.h. Es leuchtet und blinkt nichts.

Im letzten Winter hat das Display noch funktioniert. Wann der Fehler aufgetreten ist kann ich leider nicht eingrenzen.

Über die Fernbedienung lässt sich die Heizung problemlos einschalten.

Ich habe bereits einige Stunden damit verbracht und im Internet nach möglichen Fehlerursachen geforscht.

Gefunden habe ich eine Belegung des Anschlusssteckers der Vorwahuhr. Leider kann ich an keinem Pin eine Spannung messen.

In anderen Foren habe ich gelesen das die Vorwahuhr mit einer 1A Sicherung abgesichert sein soll. Das wäre zumindest die Erklärung für die fehlende Spannung und die nicht vorhandene Funktion.

Leider finde ich die Sicherung nicht.

Hat jemand von euch eine Idee wo die Sicherung verbaut sein könnte? Oder liege ich komplett falsch?

Touaregspezifisch habe ich leider nichts gefunden.

Viele Grüße und vielen Dank

Michael