

Webasto Vorwahluhr 1533 ohne Funktion.

Beitrag von „micha912“ vom 18. Oktober 2020 um 21:58

Hallo Micha, da die Uhr sicherlich mal nachgerüstet wurde, kann die Spannung sonstwo abgezackt worden sein, zum Beispiel am Lichtschalter, wenn sie in dessen Nähe verbaut wurde. Da hilft nur Kabel verfolgen.

Die original Sicherungsbelegung für Deine Heizung ist

- Sicherung 36 (rechts) für Anzeigeeinheit Dach, falls vorhanden
- Sicherung 4 (links) für die Heizung an sich
- Sicherung 2 (links) für den Funkempfänger