

# Fahrersitz komplett ausgefallen

**Beitrag von „pe7e“ vom 29. Oktober 2020 um 06:16**

Hallo Leoo (mangels Vorstellung und Realname),

das der komplette Sitz ausgefallen ist, ist relativ unwahrscheinlich. Da sind etliche Motoren verbaut die nicht alle auf einmal ausfallen.

Ich würde mal im Sicherungskasten schauen ob da der Fehler zu finden ist. So weit ich mich erinnere ist pro Sordersitz eine Sicherung verbaut. Zusätzlich die Steckverbindungen vorn unter dem Sitz prüfen.

Sollte das Fahrzeug vollständig entladen sein (der Batteriewechsel hat sicher seinen Grund), dann natürlich im Motorraum für ausreichend Stromversorgung sorgen - sonst geht da logischerweise gar nichts.

Gruß Peter