

# VW Touareg 7P Motor Frage

**Beitrag von „Derrick“ vom 29. Oktober 2020 um 22:08**

Hallo,

sieht aus wie wenn das der Drucksensor für den Raildruck (Kraftstoffleitung) ist.

Gruß Stefan