

# Fahrersitz komplett ausgefallen

**Beitrag von „IngoM“ vom 30. Oktober 2020 um 15:03**

Hallo,

kann es evt. sein, dass das BMS wegen Unterspannung der Batterie die Stromversorgung der Sitzverstellung abgeschaltet hat?

Wenn ja, könnte es ja vielleicht helfen die Batterie zu laden, bzw. eine Fremdbatterie anzuschließen.