

# Touareg 3.0 TDI CASA Kühlwasserverlust

**Beitrag von „Rlinedriver“ vom 2. November 2020 um 22:48**

Hab auch schon beides bestellt. Hab aber die Angst das es der Zylinderkopf ist. Da die drallklappen von der Rechten Seite (in fahrt Richtung) viel mehr feucht sind als die linke Seite wo auch eigentlich das agr liegt.