

Touareg 3.0 TDI CASA Kühlwasserverlust

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 3. November 2020 um 07:08

Hallo zusammen!

Das AGR- Ventil sitzt (in Fahrtrichtung) vor dem AGR- Kühler. Und der sitzt im V.

Dein Fehler P0403 bedeutet:

Ventil für Abgasrückführung (N18): Fehlfunktion

Mögliche Symptome: MIL an

Mögliche Ursachen: Kabel und/oder Stecker von/nach N18 defekt oder AGR Ventil defekt

Meistens verliert der V6 sein Kühlwasser über einen defekten AGR- Kühler, wenn sonst keinerlei Hinweise auf einen Wasserverlust zu finden sind.

Da Du beides bereits ausgebaut hast, ist es ja kein Akt beides zu erneuern.

Deine Befürchtung bezüglich des Zylinderkopfes kannst Du erstmal beiseite schieben. Wenn beide Teile getauscht sind und nach einer längeren Probefahrt wieder Wasser fehlt, dann gehts weiter. Hat der Motor den Kühlwasserverlust bis jetzt weggesteckt, wird er höchstwahrscheinlich auch noch mal 200km verkraften.

Viel Erfolg,

Gruss