

KI wechseln und Steuergeräte "lahmlegen"

Beitrag von „micha912“ vom 7. November 2020 um 15:38

Hi Martin,

also die 4 und 6 Tasten, die VCDS meint, beziehen sich ausschließlich auf die linken Taster /GRA. Es gibt die GRA auch mit 6 Tasten - siehe Foto. Das wäre dann HIGH. Ich habe LOW, so wie ich es schon codiert hatte. Hab mal auf HIGH umcodiert, da funktioniert der Tempomat nicht. Wieder was gelernt.....

[Taster.jpg](#)