

KI wechseln und Steuergeräte "lahmlegen"

Beitrag von „Björn“ vom 8. November 2020 um 12:40

Folgenden Hinweis habe ich zu deinem Gateway gefunden:

Zitat von Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl

Hinweis: Neucodierung (auch mit dem aktuellen Wert) führt zur Aktualisierung der Gateway Verbauliste. Dies ist z.B. nach Umbauten hilfreich/notwendig.