

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „gaidienz“ vom 9. November 2020 um 14:51

Hallo Freunde.

Ich bin neu hier im Forum und muss zu allererst mal sagen wie angenehm es sich hier im Forum anfühlt. Keine dummen Kommentare oder gar Beleidigungen, sobald man eine Frage stellt. Nicht jeder ist technisch bewandert und manche brauchen halt eine "step by step" Anleitung!

So, und jetzt zu meinem Problemchen.

Ich habe mir gestern auch die modifizierte Josi 5238 SW bei meinem RNS 510 aufgespielt. anfangs ging die RFK und ich freute mich sehr über den Vollbildmodus. Heute Morgen ging sie auch noch. Beim Einparken bei der Arbeit, fiel mir dann jedoch auf, dass das Bild nicht mehr auf die RFK umsprang und ich nur das normale Bild vom Radio hatte.

Ich habe Humvee und Hammermann eine "Konversation" geschrieben. Da ich aber hier noch nicht richtig durchblicke, bin ich mir nicht sicher ob das jetzt in Form einer PN bei den beiden ankommt...[] [] [] []

Ich freue mich jetzt schon auf viele spannende Themen hier im Forum.