

# **RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!**

**Beitrag von „micha912“ vom 9. November 2020 um 19:19**

[Zitat von gaidienz](#)

So, und jetzt zu meinem Problemchen.

Ich habe mir gestern auch die modifizierte Josi 5238 SW bei meinem RNS 510 aufgespielt. anfangs ging die RFK und ich freute mich sehr über den Vollbildmodus. Heute Morgen ging sie auch noch. Beim Einparken bei der Arbeit, fiel mir dann jedoch auf, dass das Bild nicht mehr auf die RFK umsprang und ich nur das normale Bild vom Radio hatte.

Es gibt genau für diese Fälle beim RNS 510 einen RFK (RVC) Fix, einfach mal googlen....