

Starke Motorvibrationen unter Vollast

Beitrag von „Ma7165To“ vom 10. November 2020 um 09:59

Liebe Gemeinschaft

Mein Touareg 1 Diesel (Jahrgang 4.2004) weist unter Vollast sehr starke Vibrationen auf und einen Leistungsabfall macht sich bemerkbar. Leider nicht immer und so ist das Problem sehr schwierig zu orten. Die Vibrationen werden nach meinem Dafürhalten mit Verbrennungsaussetzern ausgelöst und treten nur bei Vollast auf. Treten die Vibrationen auf, sackt die die Motorenleistung zusammen. Auffangen kann ich die Leistung wieder, indem ich wieder auf Teillast gehe, dann kommt die Leistung wieder. Trete ich das Gaspedal aber wieder runter, können wieder Motorvibrationen auftauchen.

Das System zeigt keinerlei Fehler. Der Fehlerspeicher also leer. Die VW Werkstätte sind ratlos. Wer kann mir helfen. Besten Dank dafür. Gruss Maurus