Wasser im Kofferraum hinten rechts (Seitenverkleidung)

Beitrag von "T-men" vom 15. November 2020 um 18:29

Hallo,

habe mir gestern einen 2005er angeschaut.

Im Kofferraum an der rechten Seitenverkleidung, war der Teppich nass. Nicht vor der Verbandskastenklappe, sondern noch ein Stück weiter Richtung Rücksitzbank.

Die Ersatzradmulde war trocken, war kein Notrad drin sondern eine 2. Batterie.

In dem Bereich scheint der Tankdeckel zu sitzen.

Sind an dieser Stelle Undichtigkeiten bekannt? An der Heckklappe selbst, um das Heckfenster und um das Seitenfenster, auch am Himmel war alles trocken.

Es scheint auch nicht viel Wasser zu sein, da wie gesagt die Mulde trocken war.

Zu Wassereinbruch ist zwar einiges im Forum zu finden, aber eher an der Heckklappe.

Grüße

Markus