

Wasser im Kofferraum hinten rechts (Seitenverkleidung)

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 15. November 2020 um 22:55

Hallo Markus

Herzlich Willkommen unter Freunden.

Hat das Fahrzeug denn ein Schiebedach?

Ich hatte auch letztes Jahr plötzlich den Teppich hinten rechts nass. Es hat eine Weile gedauert, aber ich hab das Problem finden können.

Es war der rechte hintere Ablauf des Schiebedaches, der in die rechte hintere Ecke des Kofferraumes mündet. Bei mir war das Ablaufventil mit Dreck zu. Also hat sich das Wasser indem Schlauch angestaut, bis es übergelaufen ist und sich den Weg zur rechten C- Säule gesucht hat und in dieser nach unten gelaufen ist.

Vielleicht hilft es ja.

Schöne Grüße