

Wasser im Kofferraum hinten rechts (Seitenverkleidung)

Beitrag von „T-men“ vom 16. November 2020 um 10:45

Hallo pe7e,

das hört sich gut an, vielen Dank.

Ich habe den Wagen ja noch nicht gekauft, werde aber nachschauen, wenn es soweit ist.

Der Dachhimmel war allerdings ganz trocken und hatte auch keinen Wasserrand. Der Wagen stand zuletzt draußen, möglicherweise auch nach vorne geneigt.

Da kann ich es mir gut vorstellen, dass dort Wasser stand.

Falls ich den Wagen kaufe und das kontrolliere, der Himmel muss sowieso raus, weil er komplett hängt, melde ich mich hier mit dem Ergebnis.

Zur Zeit sieht es mit den Kauf eher schlecht aus, weil der Wagen viel zu teuer ist, gemessen an dem Zustand. Ich vermute, dass die Zeit am Preis arbeiten wird.

Wenn der lange genug gestanden hat, wird er auch billiger. Es ist einfach zu viel dran zu machen.

Viele Grüße

Markus