

Schlauch vom Wischwasser im Scharnier der Heckklappe gebrochen.

Beitrag von „gaidienz“ vom 17. November 2020 um 19:50

Hallo Leute.

Ich habe wieder mal ein kleines Wehwehchen an meinem 71.

An der Dachkante zum Kofferraum hin habe ich eine Stelle wo kein Lack mehr ist. Jetzt bevor ich mit dem Lackstift rumfuchtele habe ich mal nachgeschaut woher dieser Schaden stammt. Beim öffnen der Heckklappe habe ich dann bemerkt, dass eine Plastikleitung zwischen Scharnier und Karosserie "schleift". (Also beim öffnen der Heckklappe)

Es ist die Leitung vom Wischwasser. Diese ist auch gebrochen und scheint irgendwie zu kurz, sodass sie deswegen an der Kante vom Dach schleift

Hat das schon jemand gehabt?