

# Kartenansicht ist verschwunden

Beitrag von „stitchjones“ vom 19. November 2020 um 10:36

Hallo zusammen,

letzte Woche hat die Steuereinheit, die im Handschuhfach verbaut ist, meine SIM Karte komplett verschluckt. Daraufhin habe ich die Steuereinheit ausgebaut, auseinandergeschraubt die SIM Karte gerettet und alles wieder ordentlich zusammengebaut. Nun zu meinem Problem. Navi Braucht seit dem Wiedereinbau fürchterlich lange zum Hochfahren und wenn ich ein Ziel eingabe bekomme ich Routenoptionen eingeblendet und die Sprache funktioniert auch. Ich sehe nur die Landkarte nicht mehr im Display 🤔 hat schon jemand die Steuereinheit wieder aus und eingebaut?

Gruß

Patric