

5.0 V10 startet nicht

Beitrag von „tourtreck“ vom 19. November 2020 um 18:11

[Zitat von micha912](#)

Sebastian,

ist das der Sicherungsträger im Wasserkasten links? Dann ist es Sicherung 13 für G6-Kraftstoffpumpe für Vorförderung bzw. G23-Kraftstoffpumpe. Sollte ne 25A sein.

Steuergeräte Reset: Beide Batterien komplett abklemmen (+ und -) und dann mal ne halbe Stunde warten. Ich hab hier im Forum auch schon gelesen, das man die beiden Batteriekabel zusätzlich noch kurz zusammen hält, das hab ich bei mir allerdings noch nie gemacht.

Micha

Hoi Micha,

ja, wenn man die herauszieht ist das summen -was ich denke das es die Vorförderpumpe ist- weg.

Ja ist aussen vorne direkt an der Windschutzscheibe quasi vor dem Fahrer.

Das Batterien abklemmen werde ich nachher mal versuchen.

Eine weitere Frage ist: warum flog die Sicherung 3 mal raus?

Im Fehlerspeicher ist nichts darüber abgelegt.

Liebe Grüess

Sebastian