

5.0 V10 startet nicht

Beitrag von „tourtreck“ vom 20. November 2020 um 11:15

Hoi,

Also die Kabel sind im Innern „repariert“. Daran scheint es nicht zu liegen.

Mit Ersatz meinst du ein 433er Relais?

Das hatte ich schon versucht, geht nicht. An meinem 2007er Model 2008 geht das Relais einwandfrei.

Hatte jetzt die Batterien ca 1h abgeklemmt und kurz vor anschluss nochmal + und - zusammenhehalten dann nochmal ca 30 min gewartet.

Dennoch der gleiche Fehler.

Bringt es was wenn ich die Steuergeräte mal tausche? Also vom 2007er mal ranhängen schauen ob zumindest Relais etwas macht Oder besser nicht?!