

Fehlercode 00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse

Beitrag von „MEtouareg86“ vom 20. November 2020 um 23:06

Habe folgendes Problem bei meinem 7L Bj.: 2005; 3.0 TDI V6, das folgender Fehlercode Auftritt:

00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse

002 unter Grenzwert unterschritten

Und das Gebläse ist aus gefallen

Frage muss der Motor oder der Regler getauscht werden?

Nichts genaueres in der SuFu gefunden