

Hydrolager am Hilfsrahmen hinten defekt??

Beitrag von „micha912“ vom 26. November 2020 um 18:19

Hallo zusammen,

It. SSP 302 ist der Aggregate-Träger hinten mit Hydrolagern versehen.

Hat hier schon mal jemand an diesem Teil defekte Hydrolager gehabt und wie äußert sich das?



Gruß Micha