

# Linker Außenspiegel kein Strom

**Beitrag von „artosart“ vom 29. November 2020 um 10:59**

Schönen Sonntag,

Bei meinem T 7L 2003 keine Funktion des fahrerseitigen Außenspiegels. Weder Einstellung noch Heizung. Rechter Spiegel alles o.k.

Sicherung geprüft, in Ordnung

Mittelkonsole entfernt, Stecker gecheckt, saß korrekt, mit Kontaktspray behandelt

Türverkleidung ausgebaut, braunen Stecker beim Steuergerät abgezogen, Kontaktspray, dann mit vorhandenem Ersatzspiegel versucht, weiterhin O

Gibt es zwischen der Bedieneinheit Mittelkonsole und der Steckverbindung im Steuergerät Fahrertüre noch irgendwo eine Steckverbindung, falls ja, wo und wie kommt man ran?

Vielen Dank für Hilfestellung,

Herzliche Grüße und schönen Sonntag!

Gerald