

# V10TDI startet nach Limatausch nicht mehr

**Beitrag von „reifenheinz32“ vom 5. Dezember 2020 um 10:28**

Hey Robert, danke für deinen Input. Steht in der Garage, temperiert würde ich sie nicht nennen, nur n kleiner Heizlüfter läuft beim Schrauben☐☐ Der Gedanke wegen Dieselsulze kam mir auch schon, deswegen wollte ich am Filtergehäuse die Schraube zum absaugen öffnen, was aber prompt beim Lösen zu Dieselausfluss führte. Laut Tester hatte der knappe 3 Grad. Sollte da normalerweise noch nicht einsulzen... Werde aber nacher gleich mal versuchen mehr zu heizen und neue Filter zu verbauen.

Weiß jemand der evtl. im Rep. - Leitfaden schauen kann ob irgendeine Grundeinstellung von Nöten ist? Saugrohrklappen oder ähnliches? Bin dankbar für jeden Tipp☐☐