

# V10TDI startet nach Limatausch nicht mehr

Beitrag von „reifenheinz32“ vom 5. Dezember 2020 um 15:15

Update: Der Dicke läuft wieder. ☐ Montagefehler meinerseits war das Problem, Schläuche vertauscht... ☐ Fazit: Limatausch daheim ohne Motorausbau möglich, ziemlich nervtötende und fummelige Arbeit aber spart ne Menge Geld. Rep. Leitfaden nicht zwingend erforderlich aber sicherlich hilfreich. Bis die Tage ☺ ☐