

Signalleitung Druckgeber Niveauregelung

Beitrag von „K7001“ vom 6. Dezember 2020 um 19:26

Hallo Robert,

herzlichen Dank für den prompten Service 😊

Das Dokument beschreibt exakt den bei mir aufgetretenen Fehler. Auch die Diagnose habe ich so wie beschrieben durchgeführt, ebenfalls mit dem im Dokument beschriebenen Ergebnis.

Nun stellt sich die Frage: wo sitzt das Restdruckhalteventil und wie wird es gewechselt?

Herzliche Grüße aus Unterfranken und bleibe Gesund !

Michael