

VW Touareg 7P V8 TDI, Vergleichswerte Injektoren benötigt

Beitrag von „GüntherK“ vom 10. Dezember 2020 um 09:42

Mit Injektorenwerten kann ich nicht helfen, aber kontrolliere mal das Ladeluftsystem. Eventuell ist eine Schlauch undicht. Dann raucht er auch schwarz aus dem Auspuff, weil er zu wenig Luft bekommt.