

V10TDI startet nach Limatausch nicht mehr

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 15. Dezember 2020 um 12:07

Das habe ich auch schon hinter mir

Die Schläuche für den Vor und Rücklauf des Kraftstoffs falsch montiert