

Standheizung funktioniert nicht per Fernbedienung

Beitrag von „Renduro“ vom 21. Dezember 2020 um 13:31

[Zitat von Hannes H.](#)

Hast du dir auch mal die Batterie in der Reserveradmulde angesehen? Diese ist beim V6 TDI für die Standheizung verantwortlich, denke die wird wohl auch hinüber sein...

MfG

Hannes

Hi Hannes,

Einzeltest machte ich nicht , werde ich noch die Tage nachholen dachte irrtümlich das das gesamte Bordnetz min. 12,00 Volt mindestens haben sollte

Gruß Achim