

# Fehler Niveausensor vr

**Beitrag von „Lbs-v10“ vom 22. Dezember 2020 um 09:28**

Natürlich, auch mwb kontrolliert.

Ich frage mich halt ob es schon öfters defekte Steuergeräte gab? Leitungen alle in Ordnung. Sensor neu und dennoch der Fehler.