

Luftfahrwerk P7 von 2012

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 23. Dezember 2020 um 18:05

Hi Fossi

Wenn das so läuft , wie beim 7L, dann müssen nicht die Räder justiert oder kalibriert werden, sondern die Fahrwerkshöhe überprüft und im Steuergerät neu hinterlegt werden.

Schöne Grüsse, frohe Weihnachten, ruhige Festtage und ein gesundes neues Jahr